

他社管理物件のトイレ改修工事中の死亡事故について

- 今回のトピックス -

先日、当社管理物件外となりますが、図書館のトイレ改修工事にて、2名の作業員が死亡する事故が発生しました。


【事故の概略】

- ・新潟県の図書館にて、トイレ改修工事の作業員2名が地下 排水溝へ通じるマンホール内で倒れ、意識不明の重体で病 院に搬送されたが、その後2名共に死亡が確認される。
- ・所轄消防は、地下作業スペースは酸素濃度が非常に低く 作業員2名は酸欠状態になっていたと推測している。

【事故の経緯】

- ・作業当日、午後1時半に3名の作業員が工事のためマンホール内へ入る。
- ・午後3時半に1名が先にマンホール内から地上に出る。
- ・残る2名の作業員が戻ってこないため、午後4時50分に様子 を見に行ったところ、2名がマンホール内で倒れていた。

【マンホール内のイメージ図】 縦2メートル、横5メートル、高さ1.5メートルの空間



【事故のポイント】

- ・安全対策/作業手順について
 - ➡マンホール内作業の安全対策(酸素濃度測定/換気等)や 作業手順を怠っていた可能性。
- ・作業者の異変(作業が長い、戻ってこない等)について
 - ➡午後3時半に、1名が先にマンホール内から地上に出たが その後、2名の作業員の様子確認まで、1時間以上経過して おり、作業中の連絡体制が確立されていなかった可能性。



安全対策/作業手順の順守はもちろんのこと、危険が潜む 箇所の作業は一人で行わず、また作業者の異変(作業が 長い、戻ってこない等)に対しては対応方法を職場毎に 定めておく必要がありますね。

そういえば、うちの職場は、何かあった場合は 担当マネージャーに連絡すること以外、何も指 示を受けていないし、大丈夫かなぁ⇔





ケガや事故を防ぐためには『危険が潜む個所』有事の 際の『対応手順』『避難経路』『連絡体制』等、しっ かり確認することと、自分だけはケガや事故に遭わな いという慢心を捨てることが大切です!

チ…ク ✓ 皆さんの職場にちゃんとありますか?

- □緊急連絡体制図はありますか? ※災害時の対応手順はありますか?
- □ヒヤリハットマップはありますか? ※スタッフ全員に周知されてますか?
- □避難経路図はありますか? ※職場で避難訓練していますか?

